

**Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore**

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA  
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427  
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721  
e-mail: [radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it](mailto:radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it)

## *Report periodico*

*Centralina*                    *71124*

*Sito*                            *Via Papa Giovanni XXIII, n.12*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/08/2010	< 0.2	< 0.2	Assenza dati parziale
02/08/2010	< 0.2	< 0.2	
03/08/2010	< 0.2	< 0.2	
04/08/2010	< 0.2	0.63	
05/08/2010	< 0.2	1.25	
06/08/2010	< 0.2	0.41	
07/08/2010	< 0.2	< 0.2	
08/08/2010	< 0.2	< 0.2	
09/08/2010	< 0.2	< 0.2	
10/08/2010	< 0.2	< 0.2	
11/08/2010	< 0.2	< 0.2	
12/08/2010	< 0.2	< 0.2	
13/08/2010	< 0.2	0.28	
14/08/2010	< 0.2	< 0.2	
15/08/2010	< 0.2	1.83	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
  - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
  - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore  
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

**Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore**

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA  
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427  
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721  
e-mail: [radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it](mailto:radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it)

## *Report periodico*

**Centralina**                    **71125**

**Sito**                                **Palazzo Comunale Piazza della Repubblica**

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/08/2010	1.6	2.45	
02/08/2010	1.57	2.46	
03/08/2010	1.33	2.29	Assenza dati parziale
04/08/2010	-	-	Assenza dati totale
05/08/2010	-	-	Assenza dati totale
06/08/2010	-	-	Assenza dati totale
07/08/2010	-	-	Assenza dati totale
08/08/2010	1.09	2.43	Assenza dati parziale
09/08/2010	1.09	2.39	
10/08/2010	1.44	2.51	
11/08/2010	1.27	2.31	
12/08/2010	0.77	2.18	
13/08/2010	0.81	2.39	
14/08/2010	0.27	2.01	
15/08/2010	0.95	2.62	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
  - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
  - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore  
(Dott.ssa Mirti Lombardi)

**Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni/Rumore**

Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 ANCONA  
Cod. Fisc./P. IVA 01588450427  
TEL. 071/28732.720 /29 - FAX 071/28732.721  
e-mail: [radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it](mailto:radiazioni.rumorean@ambiente.marche.it)

## *Report periodico*

*Centralina*                      *71126*

*Sito*                                      *Via Lando Conti n.16*

<i>Data</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Note</i>
01/08/2010	0.43	0.57	Assenza dati parziale
02/08/2010	0.43	0.53	
03/08/2010	0.43	0.59	
04/08/2010	0.29	0.58	
05/08/2010	0.43	0.56	
06/08/2010	0.33	0.55	
07/08/2010	0.41	0.54	
08/08/2010	0.42	0.53	
09/08/2010	0.43	0.54	
10/08/2010	0.42	0.58	
11/08/2010	0.43	0.54	
12/08/2010	0.42	0.55	
13/08/2010	0.4	0.58	
14/08/2010	0.43	0.55	
15/08/2010	0.42	0.57	

- I valori di campo elettrico E misurati risultano:
  - non superiori** al valore di attenzione di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 3
  - non superiori** all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 art. 4
- La dicitura “<0.2” significa che il valore di campo elettrico E misurato è risultato inferiore alla minima sensibilità strumentale della sonda di misura, che è pari a 0.2 V/m.

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore  
(Dott.ssa Mirti Lombardi)